

REINIGUNG und ÜBERHOLUNG der

KLEBL-ORGEL

in der

**Kapelle des Studienheim „Maria Hilf“
der Salesianer Don Bosco**

2442 Unterwaltersdorf



DISPOSITION UND ORGELBESCHREIBUNG

I. MANUAL C - f³ = 54 Töne

1 Rohrflöte	8'
2 Prinzipal	4'
3 Nasat	1 ½'
4 Mixtur	1 ½'

II. MANUAL C - f³ = 54 Töne

5 Gedackt	8'
6 Flöte	4'
7 Prinzipal	2'
8 Zimbel	2f. 1'

PEDAL C - f¹ = 30 Töne

9 Subbaß	16'
10 Rohrgedackt	8'
11 Pommer	4'

Koppeln	:	II/I, II/Ped, I/Ped,
Windladensystem	:	Schleifladen
Spiel.- Registertraktur	:	mechanisch
Stimm- und Tonhöhe	:	a° - ca. 880 Hz bei 18°C – gleichschwebend
Erbaut von	:	Klebl im Jahre 1965
Letzte Reinigung	:	W. Walcker – Mayer, im Jahre 2004

EIGENER BEFUND

Am 12. Dezember 2011 stellte Herr Orgelbaumeister Michael Walcker-Mayer in Beisein von Hr. Dr. Pater Wöss bei der Besichtigung der Orgel folgende Mängel fest:

01. Das Orgelinnere sowie die Holz und Metallpfeifen sind verstaubt. Wahrscheinlich durch Umbauarbeiten in der Kapelle, welche im Jahre 2010/11 durchgeführt wurde. Die Stimmvorrichtungen sind in Ordnung. Die Intonation und die Stimmung ist aufgrund der Verschmutzung des Pfeifenwerkes unausgeglichen. Die Ansprache sowie die Klangfarbe wird sich durch Beseitigen des Schmutzes erheblich verbessern.
02. Eine Taste im II. Manual klemmt
03. An 6 Prospektpfeifen sind Flecken sichtbar